

		FICHE D'ANOMALIE		Fiche N° 11	
		GOLFE DE ST TROPEZ		Commune : PLAN DE LA TOUR	
Caractéristique de l'anomalie					
Domaine :	Public	<input type="checkbox"/>	Privé	<input checked="" type="checkbox"/>	
Situation/Adresse :	Hameau les Gastons				
Numéro compteur :	Inconnu				
Photos des anomalies, plans :					
					
Anomalie(s) constatée(s) :					
<u>Gouttière(s) :</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Regard(s) non étanche(s) :</u>	<input type="checkbox"/>		
<u>Avaloir(s) :</u>	<input type="checkbox"/>	<u>Tampon(s) non étanche(s) :</u>	<input type="checkbox"/>		
		<u>Canalisation défectueuse :</u>	<input type="checkbox"/>		
<u>Boîte de branchement :</u>	Non étanche	<input type="checkbox"/>	Absente	<input type="checkbox"/>	
<u>Autres :</u>					
Travaux préconisés / Actions à prévoir :					
<u>Contrôler les installations intérieures* :</u>	<input checked="" type="checkbox"/>				
<i>*Contôle de conformité des installations de collecte intérieures</i>					
<u>Réaliser une inspection vidéo :</u>	<input type="checkbox"/>				
<u>Autres :</u>	Suppression du raccordement des gouttières sur réseau Eu				