

INSPECTION PAR CAMERA VIDEO DE CANALISATION ENTERREE

CHANTIER:

Av Leclerc et Boulevard Marechal Gallieni
PLAN DE LA TOUR
Réseaux d'eaux Usées

CONTEXTE:

Vérification de l'état global

Maître d'ouvrage	Collectivité
Maître d'œuvre	ALISEE
Entreprise intervenante	P.E.E.A
Date intervention	Décembre 2020
Référence projet	2001074
Rédigé par l'Inspecteur :	Validé par le Responsable Technique :
MARI Issimainla	CASTA Philippe

Pizzorno Environnement Eau et Assainissement
1095 Avenue des Lions
Pôle Production Capitou Nord
83600 FREJUS

Téléphone : 04.94.51.88.90 – email : contactpeea@pizzorno.com

CONCLUSIONS

Rv1 – Rv2 : Non inspecté problème d'accès
Rv2 – Rv3 : inspecté en partie de l'aval vers l'amont, la partie amont aval restant n'a puis être inspecté car le regard Rv2 est non accessible dut au raccordement intérieur et la forme incomplète de la cunette

MARI Issimainla

CASTA Philippe