

 GOLFE DE ST TROPEZ	FICHE D'ANOMALIE		Fiche N° 1
	Commune : PLAN DE LA TOUR		
	Date : 09/12/2020	Intervenant : B. GUISIANO / E. PATOIZEAU	
Caractéristique de l'anomalie			
Domaine :	Public ☐	Privé ☒	
Situation/Adresse :	Hameau du Revest		
Numéro compteur :	Pas de compteur		
Photos des anomalies, plans :			
			
Anomalie(s) constatée(s) :			
<u>Gouttière(s) :</u> ☐	<u>Regard(s) non étanche(s) :</u> ☐		
<u>Avaloir(s) :</u> ☐	<u>Tampon(s) non étanche(s) :</u> ☒		
	<u>Canalisation défectueuse :</u> ☐		
<u>Boîte de branchement :</u>	Non étanche ☐	Absente ☐	
<u>Autres :</u>			
Travaux préconisés / Actions à prévoir :			
<u>Contrôler les installations intérieures* :</u> ☐			
<i>*Contrôle de conformité des installations de collecte intérieures</i>			
<u>Réaliser une inspection vidéo :</u> ☐			
<u>Autres :</u> Peu de risque pour les eaux parasites, remplacement du tampon pour prévenir des problèmes d'odeurs			