

		FICHE D'ANOMALIE		Fiche N° 3
		Commune : PLAN DE LA TOUR		
GOLFE DE ST TROPEZ		Date : 09/12/2020	Intervenant : B. GUISIANO / E. PATOIZEAU	
Caractéristique de l'anomalie				
Domaine :	Public <input type="checkbox"/>	Privé <input checked="" type="checkbox"/>		
Situation/Adresse :	Hameau des Pierrons			
Numéro compteur :	Inconnu			
Photos des anomalies, plans :				
				
Anomalie(s) constatée(s) :				
<u>Gouttière(s) :</u> <input type="checkbox"/>	<u>Regard(s) non étanche(s) :</u> <input type="checkbox"/>			
<u>Avaloir(s) :</u> <input type="checkbox"/>	<u>Tampon(s) non étanche(s) :</u> <input type="checkbox"/>			
		<u>Canalisation défectueuse :</u> <input type="checkbox"/>		
<u>Boîte de branchement :</u>	Non étanche <input type="checkbox"/>	Absente <input type="checkbox"/>		
<u>Autres :</u>	Sors de dessous la piscine			
Travaux préconisés / Actions à prévoir :				
<u>Contrôler les installations intérieures* :</u>	<input checked="" type="checkbox"/>			
<i>*Contôle de conformité des installations de collecte intérieures</i>				
<u>Réaliser une inspection vidéo :</u>	<input type="checkbox"/>			
<u>Autres :</u>	Suspicion de raccordement d'évacuation/trop plein de la piscine au réseau Eu			