

		FICHE D'ANOMALIE		Fiche N° 20
		Commune : PLAN DE LA TOUR		
GOLFE DE ST TROPEZ		Date : 10/12/2020	Intervenant : B. GUISIANO / E. PATOIZEAU	
Caractéristique de l'anomalie				
Domaine :	Public <input checked="" type="checkbox"/>	Privé <input type="checkbox"/>		
Situation/Adresse :	203 chemin de la plane			
Numéro compteur :	Inconnue			
Photos des anomalies, plans :				
				
Anomalie(s) constatée(s) :				
<u>Gouttière(s) :</u> <input type="checkbox"/>	<u>Regard(s) non étanche(s) :</u> <input type="checkbox"/>			
<u>Avaloir(s) :</u> <input checked="" type="checkbox"/>	<u>Tampon(s) non étanche(s) :</u> <input type="checkbox"/>			
	<u>Canalisation défectueuse :</u> <input type="checkbox"/>			
<u>Boîte de branchement :</u>	Non étanche <input type="checkbox"/>	Absente <input type="checkbox"/>		
<u>Autres :</u>				
Travaux préconisés / Actions à prévoir :				
<u>Contrôler les installations intérieures* :</u> <input checked="" type="checkbox"/>				
<i>*Contôle de conformité des installations de collecte intérieures</i>				
<u>Réaliser une inspection vidéo :</u> <input checked="" type="checkbox"/>				
<u>Autres :</u>	Séparation du réseau Eu et du pluvial			