


DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

COMMUNE DU PLAN DE LA TOUR

PLAN DES ACTIONS



NOM DU FICHIER :	SDEU_497_PlanDefaults
DATE :	8/2021
VERSION :	Version N°1
NOM DE L'ETUDE :	Diagnostic du réseau d'assainissement des eaux usées du Plan de la Tour
ECHELLE :	1:3 500

Travaux Linéaires

- Réhabilitation traditionnelle
- Réhabilitation par l'intérieur
- Création de réseau
- Autre
- Tranche 1
- Tranche 2
- Tranche 3

Travaux Ponctuels

- Gravité forte
- Gravité moyenne
- Gravité faible
- Travaux ponctuels sur conduite
- Travaux ponctuels sur regard de visite
- Travaux ponctuels sur boîte de branchement
- Travaux ponctuels sur éléments de pluvial
- Travaux ponctuels autres

Défauts Fumée

- RC - Couverture du regard non étanche par conception
- RD - Couverture du regard détérioré
- SRD - Socle du regard dégradé ou desscellé
- BC - Couverture de la boîte de branchement non étanche par conception
- BD - Couverture de la boîte de branchement détérioré
- SBD - Socle de la boîte de branchement dégradé ou desscellé
- CP - Canalisation principale dégradée
- G - Gouttière raccordée au réseau EU
- GA - Grille avaloir raccordée au réseau EU
- A - Autres

★ Faible
★ Moyen
★ Grave
★ non défini