


DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

**COMMUNE DE
PLAN DE LA TOUR**

**PLAN DU RESEAU
- Visite nocturne du 25 Avril 2019 -**



NOM DU FICHER :	SDA_PDLT_EU.gps
DATE :	09 / 2019
VERSION :	Version N°1
NOM DE L'ETUDE :	SCHEMA DIRECTEUR
ECHELLE :	1 : 3000

Légende

Sensibilité aux eaux claires parasites des tronçons

- Tronçon peu / pas sensible
- Tronçon moyennement sensible
- Tronçon sensible
- Tronçon en charge lors de la visite

Repartition des eaux claires parasites

- Tronçon ne présentant pas d'intrusions d'ECPP Identifiées
- Tronçon présentant des intrusions potentielles d'ECPP

Entree ponctuelle d'eaux claires parasites

- Entrée d'eau ponctuelle importante
- Entrée d'eau ponctuelle moyenne

Qt : Débit total au noeud
Qp : Débit partiel du tronçon

