

INSPECTION PAR CAMERA VIDEO DE CANALISATION ENTERREE

CHANTIER:

**Chemin des Gorgues
PLAN DE LA TOUR
Réseaux d'eaux Usées**

CONTEXTE:

Vérification de l'état global

Maître d'ouvrage	Collectivité
Maître d'œuvre	ALISEE
Entreprise intervenante	P.E.E.A
Date intervention	8 Décembre 2020
Référence projet	2001071
Rédigé par l'Inspecteur :	Validé par le Responsable Technique :
MARI Issimainla	CASTA Philippe

Pizzorno Environnement Eau et Assainissement
1095 Avenue des Lions
Pôle Production Capitou Nord
83600 FREJUS

Téléphone : 04.94.51.88.90 – email : contactpeea@pizzorno.com

CONCLUSIONS

Partie du plan stabilité en rose n'a puis être inspecté car impossible de se garé sur la chaussée sans fermée la route a la circulation et car il était impossible de remonté le réseau en passant par le poste dut aux affluents.

MARI Issimainla

CASTA Philippe